


平成25年9月 秋の交通安全運動実施結果

交通安全運動実施 9月21日～30日



期間中9件の事故内容

事故内容
・自社工場内にて確認不足による接触破損。
・現場内へバックで進入する際、アルミ門戸の受け支柱に接触、破損させた。
・現場の狭い出口で出る際に門扉と接触
・車線変更時左側小型バイクと接触
・当社の収集運搬車に脇道からタクシーが飛び出してきた衝突事故となる
・T字路にて左折する際右側から来た乗用車と接触した。
・住宅街で積込み中石膏ボードを運び出していた際にボードが割れ近隣のガラスを破損。
・三車線道路を走行中、進路変更の際にトレーラー後部にミラーが接触。
・工場の出口で右折しようとしたところ、直進車と接触。(ミラーとミラー)

左の幕は今回実験的に使用してみました。右のチラシは全車が携帯しました。

